

Consulting Structural Engineer

DATE: 04-12-2023

## CERTIFICATE OF STABILITY OF THE STRUCTURE

## TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

1. Name of School

: Rajhans Vidyalaya

2. MCGM File Number

: CE/7210/WS/AK

 Village, Town & District in which School is situated

Plot Bearing CTS No.196 (pt),196/78 to 93,119,120,197,198,198/1 to 96 & 226 village

Andheri at Andheri(West)

4. Full Postal Address

: Rajhans Vidyalaya, Munshi Nagar , Near Bhavans College, D.N. Road, Andheri (West) Mumbai-400 058

5. Name of the Institution

: Baikabibai & Hansraj Morarji Charity Trust

6. Number of Floors

: Ground+2 Upper Floors

I have inspected the premises and examined various part such as beam/slab & column of the building. I hereby certify that the building is structurally safe and stable for next 5 years for the purpose for which it is intended.

(JITESH. D. PATEL.)

REGISTERED STRUCTURAL ENGINEER. MCGM Reg. No. STR/P/154

....

PRINCIPAL RAJHANS VIDYALAYA





John Parara Niwas, M. G. Road, Kol Dongri, Vile Parle (E), Mumbal-57, Tel.: 26837232 Cell: 9869182237 E-mail: jileshpatel\_20@yahoo.co.in

## प्रमाणपत्र

प्रमाणित करण्यांत येते की, राजहंस विद्यालय, एच.एम.पी.स्कुल कॅम्पस, मुनशी नगर,भवन्स कॉलेज, डी.एन.रोड, अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८ या शाळेच्या इमारतीची या विभागामार्फत दि. १०/०१/२०२५ रोजी प्रत्यक्ष पाहणी (Visual Inspection) करण्यांत आली. या इमारतीमधील राजहंस विद्यालय, एच.एम.पी.स्कुल कॅम्पस, मुनशी नगर,भवन्स कॉलेज, डी.एन.रोड, अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८ असुन या ईमारतींचे संरचनात्मक परिक्षण मे. जितेश पटेल, खाजगी वास्तू सल्लागार (नोंदणी क्र. STR/P/154) दि. ०४/१२/२०२३ यांनी केलेली असून त्याप्रमाणे त्यांनी शाळेच्या इमारतींचे सुरक्षितता प्रमाणपत्र दिलेले आहे.

सादर केलेल्या प्रमाणपत्रावर आधारीत व त्यांनी नमुद केल्यानुसार सदरहू इमारत संरचनात्मकदृष्टया सुस्थितीत व वापरण्यास योग्य आहे असे या कार्यालयाचे मत आहे. सदर इमारतीमध्ये अग्नीप्रतिबंधक उपाययोजना (Fire Equipments) पुरिवण्याबाबत अग्नि सुरक्षा परीक्षक मे.पुजा फायर टेक सोल्युशन यांचे पत्र क्र. Ref: PFTS/077/2024-25 दि.२४/०१/२०२५ या संस्थेची इमारत शाळेच्या वापरासाठी योग्य वाटते. सदरचे प्रमाणपत्र सोबत जोडलेल्या तपासणी सुची व कागदपत्रान्वये ग्राहय धरण्यांत यावे.

सदर प्रमाणपत्र एका वर्षाच्या कालावधीकरीता वैध आहे.

उपविभागीय अभियंता, अंधेरी (सा.बॉ.) उपविभा

अंधेरी (प.), मुंबई-५८.

प्रति स्वाक्षरीत

कार्यकारी अभियंता, उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, अंधेरी (प) मुंबई-५८

जा.क्र. काअ/ उमुंवि/ चि.शा/ ८८७ कार्यकारी अभियंता यांचे कार्यालय उत्तर मुंबई (सा.बां.) विभाग, प्रशासकीय इमारत १ ला मजला, भवन्स कॉलेज जवळ, दादाभाई मार्ग, अंधेरी (प), मुंबई-४०००५८ Email-northmumbai.ee@mahapwd.com दिनांक: 0 3 FEB 2025

प्रति, मुख्याधापक, सचिव/अध्यक्ष, राजहंस विद्यालय, एच.

राजहंस विद्यालय, एच.एम.पी.स्कुल कॅम्पस, मुनशी नगर,भवन्स कॉलेज, डी.एन.रोड, अंधेरी (प) मुंबई-४०००५८